

1. Identificação do produto e da empresa

- **Nome do produto:** Coelhoinhos da Páscoa coloridos coelhos de madeira pontilhados decoração de mesa H8cm 4 peças
 - **Fabricante/Importador:**
 - **Endereço:**
 - **Contato:**
-

2. Descrição do produto

- **Uso pretendido:** Artigos decorativos para a primavera, incluindo enfeites de mesa, cabides, estatuetas, arranjos e materiais florísticos.
 - **Composição de materiais:**
 - **Materiais:** madeira, plástico, cerâmica, metal, têxteis, vidro, isopor ou materiais naturais.
 - **Superfícies:** Pintadas, impressas, revestidas ou brilhantes.
 - **Aditivos:** tintas, adesivos, revestimentos ou elementos decorativos como fitas, penas ou flores artificiais.
-

3. Perigos potenciais

- **Perigo de incêndio:** Materiais decorativos como madeira, têxteis e isopor são altamente inflamáveis.
 - **Perigo de asfixia:** Pequenas peças ou elementos decorativos podem ser engolidos por crianças ou animais de estimação.
 - **Cortes:** Bordas afiadas em elementos de vidro, metal ou cerâmica podem causar ferimentos.
 - **Geração de poeira:** Materiais naturais ou elementos decorativos como purpurina e penas podem liberar partículas de poeira que irritam o trato respiratório.
 - **Exposição química:** Tintas, adesivos e revestimentos podem causar irritação se entrarem em contato direto com a pele.
-

4. Instruções de segurança

4.1 Instruções gerais de segurança

- **Manter afastado de crianças e animais de estimação, especialmente peças pequenas ou elementos que possam ser engolidos.**
- **Manter afastado de chamas abertas e fontes de ignição.**
- **Evite a formação de poeira e utilize em áreas bem ventiladas.**
- **Use luvas de proteção se tiver pele sensível.**

4.2 Notas de uso

1. Use itens decorativos apenas para a finalidade decorativa pretendida.
2. Certifique-se de que esteja bem preso para evitar quedas.
3. Esteja ciente do risco de quebra ao usar vidro ou cerâmica e manuseie com cuidado.
4. Não inale glitter ou partículas de poeira, limpe a superfície regularmente.
5. Proteja a decoração da humidade, a menos que seja adequada para utilização no exterior.

4.3 Instruções de armazenamento

- Armazenar em local fresco e seco, longe da luz, para evitar danos materiais e descoloração.
 - Embale os itens frágeis com segurança e guarde-os protegidos contra choques.
 - Manter afastado de chamas abertas e fontes de calor.
-

5. Medidas de primeiros socorros

- **Em caso de cortes causados por arestas vivas:** limpar e desinfetar a ferida e procurar ajuda médica se necessário.
 - **Se a pele estiver irritada por tintas ou revestimentos:** Limpe bem com água e sabão.
 - **Se ocorrer irritação ocular devido a poeira ou brilho:** Lavar os olhos cuidadosamente com água limpa e consultar um médico.
 - **Se peças pequenas forem engolidas:** Não dê comida ou bebida e procure ajuda médica imediatamente.
 - **Se inalar poeira ou partículas:** Forneça ar fresco e procure orientação médica se tiver algum sintoma.
-

6. Medidas de combate a incêndios

- **Agentes extintores adequados:** CO₂, espuma, pó, água.
 - **Medidas especiais:** Use proteção respiratória, pois podem ser produzidos vapores tóxicos ao queimar materiais revestidos.
-

7. Armazenamento e transporte

- **Armazenar:**
 - Armazenar em local fresco, seco e livre de poeira.
 - Embale materiais frágeis para que fiquem protegidos contra choques.
 - **Transporte:**
 - Empilhe os produtos com segurança e proteja-os contra impactos e umidade.
-

8. Instruções de descarte

- **Eliminação dependente do material:**
 - Madeira e materiais naturais: compostagem ou resíduos residuais.
 - Peças plásticas: Reciclagem ou resíduos de acordo com os regulamentos locais.
 - Elementos de vidro ou cerâmica: vidro usado ou resíduos residuais.
 - Materiais revestidos ou combinados: Eliminar juntamente com os resíduos residuais.
 - Recicle os materiais de embalagem de acordo com as regulamentações locais.
-

9. Informações Adicionais

- Para mais detalhes sobre o uso seguro, consulte as instruções na embalagem do produto.
- Questões? Contate-nos em .