

1. Identificação do produto e da empresa

- **Nome do produto:** Velas votivas Luzes de sacrifício Luzes de substituição em branco 10 unidades
- **Fabricante/Importador:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Endereço:** Benzstraße 5, 63741, Aschaffenburg, DE, +49 6021 34 690,
- **Contato:** info@wenzel-kerzen.de

2. Descrição do produto

- **Uso pretendido:** Velas graves para uso ao ar livre, especialmente para lidar com a dor e em memória de animais de estimação falecidos.
- **Composição de materiais:**
 - **Cera:** parafina ou estearina.
 - **Pavio:** Algodão ou materiais sintéticos.
 - **Corpo:** vidro ou plástico com elementos decorativos.
 - **Tampa:** metálica, geralmente de cor dourada.
 - **Aditivos:** Se necessário, corantes ou fragrâncias.

3. Perigos Potenciais

- **Perigo principal:** Risco de incêndio se manuseado incorretamente.
- **Perigo devido à cera quente:** Risco de queimaduras se tocado.
- **Riscos à saúde:** Nenhum se usado corretamente.
- **Perigos ambientais:** O descarte inadequado pode causar poluição ambiental.

4. Instruções de segurança

4.1 Instruções gerais de segurança

- **Tenha cuidado ao usar fogo aberto!**
- **Use apenas em uma posição estável e vertical.**
- **Manter afastado de materiais combustíveis.**

4.2 Notas de uso

1. Nunca deixe velas graves acesas sem vigilância.
2. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
3. Coloque apenas em superfícies resistentes ao calor e não inflamáveis.
4. Não use perto de materiais altamente inflamáveis.
5. Se houver vento forte ou chuva, apague a vela para evitar perigo.

4.3 Notas para múltiplas velas

- Mantenha uma distância de pelo menos 10 cm entre as velas acesas.

4.4 Outros avisos

- Encoste o pavio para aproximadamente 1 cm antes de acender.
- Apague a vela antes que ela queime completamente (cerca de 1 cm de cera restante).
- Não mova cera líquida quente.
- Não deixe objetos estranhos, como fósforos ou resíduos de pavio, na massa de cera líquida.
- Se houver fumaça ou a chama for excessiva, apague a vela e encorte o pavio.

5. Medidas de primeiros socorros

- **Se a pele entrar em contato com cera quente:** Resfrie com água fria, não retire a cera, procure ajuda médica.
- **Se inalar fumaça:** Forneça ar fresco; se os sintomas persistirem, procure orientação médica.
- **Em caso de queimaduras:** Resfrie imediatamente e procure ajuda médica.

6. Medidas de combate a incêndios

- **Agentes extintores adequados:** CO₂, espuma, pó.
- **Meios de extinção inadequados:** Água (para incêndios de cera).
- **Medidas especiais de proteção:** Fornecer extintores de incêndio, não apagar velas acesas com água.

7. Manuseio e Armazenamento

- **Manuseio:**
 - Manuseie as velas com cuidado para evitar danos.
 - Não incline ou sacuda quando a vela estiver acesa ou a cera estiver líquida.
- **Armazenar:**
 - Guarde em local fresco e seco.
 - Proteja da luz solar direta e de altas temperaturas.
 - Manter afastado de materiais inflamáveis.

8. Instruções de descarte

- **Resíduos de velas:** Eliminar juntamente com o lixo doméstico, a menos que se apliquem regulamentos especiais.
- **Carcaça (vidro ou plástico):** Descarte de acordo com os regulamentos locais de reciclagem.
- **Materiais de embalagem:** Descarte de acordo com os regulamentos locais de reciclagem.

9. Informações Adicionais

- Para mais detalhes sobre o uso seguro, consulte as instruções na embalagem do produto.
- Questões? Contate-nos em info@wenzel-kerzen.de