

1. Identificação do produto e da empresa

- **Nome do produto:** Tela de arame de cobre revestido de tela de arame de 35 cm 100 m
- **Fabricante/Importador:** IGB-Gruppe GmbH
- **Endereço:** ErlestraÙe 95, 45894 , Gelsenkirchen , DE, +49 209 3598 2666,
- **Contato:** info@igb-gruppe.de

2. Descrição do produto

- **Uso pretendido:** Artigos de arame e arame decorativo para trabalhos florísticos, projetos de artesanato e decoração.
- **Composição de materiais:**
 - **Materiais:** Fios metálicos (por exemplo, ferro, alumínio, cobre), revestimentos plásticos ou tinta.
 - **Tratamento de superfície:** galvanização, pintura, brilho, revestimento têxtil.

3. Perigos Potenciais

- **Risco de ferimentos mecânicos:** Extremidades ou bordas afiadas do fio podem causar cortes e perfurações.
- **Risco de asfixia:** Pequenos pedaços de arame ou elementos decorativos podem ser engolidos por crianças ou animais de estimação.
- **Exposição química:** A descamação da pintura ou dos revestimentos plásticos pode ser prejudicial à saúde.
- **Perigo de incêndio:** O fio decorativo com revestimento de plástico ou tecido pode queimar se entrar em contato com fogo aberto.

4. Instruções de segurança

4.1 Instruções gerais de segurança

- **Evite arestas vivas:** Use luvas ao cortar ou dobrar.
- **Mantenha longe do alcance de crianças e animais de estimação.**
- **Não adequado para consumo - finalidade meramente decorativa.**
- **Manter afastado de chamas abertas e fontes de calor.**

4.2 Notas de uso

1. Manuseie o fio com cuidado para evitar ferimentos.
2. Ao cortar, alise as pontas do fio para remover pontas afiadas.
3. Não dobre excessivamente os fios pintados ou revestidos para evitar a quebra do revestimento.
4. Não use fio decorativo em aplicações elétricas, a menos que seja especificamente projetado para essa finalidade.

4.3 Instruções de armazenamento

- Armazenar em local seco e fresco para evitar corrosão ou desgaste do material.
- Armazene os fios decorativos em rolos ou em recipientes adequados para evitar emaranhados.

5. Medidas de primeiros socorros

- **Em caso de ferimento por corte ou perfuração:** limpe e desinfete a ferida e, se necessário, procure ajuda médica.
- **Em caso de contato da pele com revestimentos:** Limpe cuidadosamente com água e sabão.
- **Se os seus olhos forem feridos por lascas de arame:** Lave bem os olhos e consulte imediatamente um médico.
- **Em caso de ingestão:** Não dê comida ou bebida, procure ajuda médica imediatamente.

6. Medidas de combate a incêndios

- **Agentes extintores adequados:** CO₂, espuma, pó.
- **Medidas especiais:** Use proteção respiratória ao manusear fios revestidos de plástico ou tecido.
- **O material em si não é combustível** , mas os invólucros podem emitir gases tóxicos.

7. Armazenamento e transporte

- **Armazenar:**
 - Armazenar em local seco, fresco e protegido da umidade.
 - Evite rolar ou empilhar para evitar deformação.
- **Transporte:**
 - Proteja contra choques e pressão, especialmente com produtos de arame delicados.

8. Instruções de descarte

- **Eliminação dependente do material:**
 - Fios metálicos: reciclagem através de resíduos metálicos.
 - Fios revestidos de plástico ou têxteis: Descarte de acordo com os regulamentos locais relativos a resíduos residuais.
- Recicle os materiais de embalagem de acordo com as regulamentações locais.

9. Informações Adicionais

- Para mais detalhes sobre o uso seguro, consulte as instruções na embalagem do produto.
- Questões? Contate-nos em info@igb-gruppe.de.